Cod. 10543

Climber



- I ricambi indicati in rosso non sono vendibili separatamente
  The spare parts written in red are not sold separately
  Die rot geschriebenen Teile nicht separat verkauft
  Las partes escritas en rojo no se venden por separado
  Les pieces detachees en rouge ne sont pa vendu separement

Pos. 02



Pos. 042



Pos. 078



Pos. 058



Pos. 059



Pos. 062



* *Ricambi consigliati / Recommended spare parts*
Empfohlene Ersatzteile /Repuestos recomendados / Pièces de rechange recommandées

Cod.	Pos.	€	Cod.	Pos.	€	Cod.	Pos.	€	Cod.	Pos.	€	Cod.	Pos.	€
3010836	1		30869	14		30063	36 *		30879	55		3010359	78	
10597	02 *		30753	15		30056	37		30839	56b		3010360	79	
30737	2		30628	16		30064	38		10188	058		3010361	79a	
30738	3		30187	16a		3010857	39		10366	059		3010843	80	
30862	4		10293	017		3010838	40		30778	59a		30772	81	
30945	5a		30190	18		3010839	41		301093	61		3010362	82	
3010385	5b		10501	019		3010269	42		10295	062		30825	85	
3010363	5c *		10255	022		30475	43		30783	63		30270	86	
30864	6 *		30758	23		3010840	44		3010181	64		20285	87	
30048	7		30870	26		20275	45		30785	64a		30459	88	
30865	8		30618	27		30767	46		30233	68		30904	89	
30160	9a		30613	28		30500	47		30927	69				
30108	9b		30678	29		20273	48		30438	70				
30866	9v		10767	030		30734	48a		3010480	71				
10404	010a		301084	31		30878	50		30102	74				
10589	010v		20164	32		30771	51		30103	74a				
30114	10c		20165	33		30578	52		30959	75				
30748	11		30185	34		30557	53		30049	76				
30868	13		30946	35		30511	53a		3010358	77				
301014	13a		30947	35a		30773	54		10452	078				